CONSTRUCCIONES DESTRUIDAS Y AFECTADAS EN EL ÁREA CONSOLIDADA JAMA

Ministerio de Defensa Nacional | Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas | Ejército Ecuatoriano | Instituto Geográfico Militar

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | INEC instituto nacional de estadística y censos



UBICACIÓN DEL ÁREA DE JAMA



INSUMOS

- Ortofoto, IGM 2011 - 2015
- Mosaico fotográfico georeferenciado, IGM 25 de abril de 2016
- Área amanzanada, INEC 2014
- Digitalización en pantalla de las construcciones sobre ortofoto 2011 - 2015 y comparación entre ortofoto 2011 - 2015 y fotografía georeferenciada del 25 de abril del 2016

DATOS ANALIZADOS

- 2692 construcciones
- 164 manzanas

METODOLOGÍA

Fotoidentificación de construcciones destruidas y afectadas

LEYENDA TEMÁTICA

CONSTRUCCIONES

- Destruida
- Afectada
- Sin Categorización

NÚMERO DE CONSTRUCCIONES DESTRUIDAS Y AFECTADAS



	Total de Manzanas	Manzanas con alguna construcción destruida o afectada	Porcentaje
	164	137	83,54%

Total construcciones	Construcciones destruidas	Porcentaje destruidas	Construcciones afectadas	Porcentaje afectadas
2692	458	17,01%	768	28,53%